

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av turbintätning, steg 2

GÄLLER: Garrett GTEC (tidigare AiResearch), modell TPE331-25AA, -25AB, -25DA, -25DB, -25FA, -43A, -43BL, -47A och -55B, utrustade med turbintätning P/N 865037-10 t o m -70

ÅTGÄRD: Utför röntgenundersökning av turbintätning enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 200 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum eller inom 500 h, räknat från senaste översyn, vilket senast uppnås. Därefter i intervaller av 300 flygtimmar.

UNDERLAG: Garrett SB TPE 331-72-0522

REFERENS: FAA AD 86-08-06

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-09-08

LFS: 1986:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.