

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av spänningsregulator/modifiering elsystem

GÄLLER: Cessna modell U206G och TU206G, utrustade med Soloy avgas-turbin enligt STC SA2353NM och med S/N enligt nedan:

<u>Fpl S/N</u>	<u>Soloy märkskylt nr</u>
U20603989	763-013
U20604266	763-001
U20604287	763-003
U20604881	763-014
U20605232	763-005
U20605567	763-002
U20605584	763-015
U20605745	763-008
U20605936	763-006
U20606065	763-007
U20606227	763-004
U20606381	763-011
U20606628	763-010
U20606768	763-012
U20606816	763-009

ÅTGÄRD: 1) Byt ut spänningsregulator enligt anvisningarna i angivet underlag
2) Modifiera elsystemet enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: 1) Inom 100, 2) Inom 200 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Soloy SB No 02-763 och 04-763

REFERENS: FAA AD 86-11-07

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-09-08

LFS: 1986:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.