

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av yttre, främre vingbalkar

GÄLLER: Beech modell 200, S/N BB-2 t o m BB-161

ÅTGÄRD: Byt ut yttre, främre vingbalkar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Flygplan med mindre än 10000 h:
Senast vid en total flygtid av 10200 h

Flygplan med mer än 10000 h:
Inom 200 h, räknat från LVD:s utgivningsdatum

UNDERLAG: Beech SB No. 2240

REFERENS: FAA AD 89-02-03

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-03-30

LFS: 1989:7

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.