

Startapparat

BENDIX - 1

REVIDERING AV LVA UTGIVNA FÖRE DEN 1.1.1970.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
12C/58	Bendix modell 756-9C, -9E, -10C, -16A, -21C, -21E, -22C, -22E, -54C, -56C, -56E, -62C, -62D, -64C, -64D, -74B, -76A, Bendix-Eclipse 397-serie, Garwin G-760. Gäller endast startapparater installerade på Lycoming-motorer.	<u>Modifiering av startapparaters startdrev.</u> Installera Bendix Service Kit SK-159 i enlighet med angivet underlag i startapparat med vridmoment överstigande 250 lb.ft (34,5 kpm). Startapparat med vridmoment på 250 lb.ft eller mindre skall modifieras enligt samma underlag, om tidigare modifiering, Bendix Service Kit SK-111 ej är införd.	Efter den 16.5.1970: Startapparat med mindre än 900 h driftstid: Innan 1000h uppnås. --- Startapparat med 900 h driftstid eller mera: Inom 100 h.	<u>Underlag</u> Bendix Service Bulletin No 93 och 94. <u>Referens</u> FAA AD No 65-21-1, rev AD No 70-1.	Upphäver LVA 12B/58. Stryk LVA 12B/58 i LVA-sammandraget.

5.3.1970