

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av "Strap Pack" i huvudrotorn

GÄLLER: | MDHC (Hughes) 369D, E, F och FF med "Main Rotor Hub Retention Straps", som har P/N 36D21210-BSC eller -501 installerade.

ÅTGÄRD: Kontrollera "Blade Retention Strap" med P/N enligt ovan i enlighet med paragraferna a, b, c, d, e, g, i, j och l av Part I i MDHC SIN DN-154, EN-44, FN-33 daterad 1988-01-15.

Redovisning av företagna inspektioner och resultatet därav skall införas i komponentjournal eller motsvarande för respektive "strap pack". Vid återkommande inspektioner med 25 h intervall skall notering dessutom införas i resedagbok eller flight log under kapitlet "Hold Item List".

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 h räknat från LVD:s utgivningsdatum och därefter med 100 h intervall. "Straps" med godkända felaktigheter i enlighet med ovan nämnda SIN skall inspekteras med 25 h intervall.

UNDERLAG: MDHC SIN DIN-154, EN-44, FN-33

REFERENS: FAA AD 89-02-01 R1

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-12-11

LFS: 1990:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.