

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av balansvikt för stabilisator

GÄLLER: Socata TB9 och TB10 t o m S/N 474

ÅTGÄRD: Byt ut berörd balansvikt P/N TB 10.34.015.001 mot balansvikt P/N TB 10.34.019.001 enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Senast 1986-06-30

UNDERLAG: Socata TB SB Nr 25

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-90-(A)

UTGIVNINGSDATUM: 1985-08-20

LFS 1985:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11 Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.