


LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



NÖDTRUSTNING

NÖDRADIOSÄNDARE - 1 J
Upphäver:

NÖDRADIOSÄNDARE - 1 I

LVA nr

1055	Titel: Utbyte av nödradiosändare Gäller: Garret Rescu/88 P/N 627484-1, serie 1; 627484-1, serie 2; 627484-1, serie 1 med bokstaven "M" efter tillverkningsnumret. 627484-1 serie 1 med beteckning "M 1" efter tillverkningsnumret. 627484-1, serie 2 med beteckning "M 1" efter tillverkningsnumret. 627484-3, serie 1; 627484-3, serie 2; 627484-5 serie 1; 627484-5 serie 2 Åtgärd: 1. Kontrollera om angivna nödradiosändare finns installerade 2. I förekommande fall demontera berörda nödradiosändare 3. Installera en av luftfartsverket godkänd nödradiosändare. Tid för åtgärd: 1 Före 1976-01-01; 2 Före 1976-01-01; senast 1976-07-01. Underlag: Piper Service Letter No 617A samt 1m skrivelse L 617/75-1207, 1975-03-10 till Nyge Aero, Nyköping Referens: FAA AD No 73-07-02 Anmärkning: Beträffande godkända nödradiosändare se luftfartsinspektionens publikation, Typgodkänd Utrustning (TU)
1131A	Titel: Kontroll av nödradiosändare Gäller: Leigh System Inc modell Sharch 7 S/N 00001 t o m 24000 åtgärdas enligt punkt 1 samtliga S/N åtgärdas enligt punkt 3 Åtgärd: 1. Kontrollera om nödradiosändaren är utrustad med statisk avledare Leigh System Inc P/N 04 05 002. Om inte, så skall sådan avledare installeras. 2. Denna punkt utgår (ej längre aktuell) 3. Kontrollera installationen av nödradiosändaren beträffande uppfyllande av krav enligt Service Bulletin No 002A. Om kraven inte uppfylls skall installationen ändras till att överensstämja med underlaget. Tid för åtgärd: 1. Före 1976-07-01 3. Före 1976-07-01 Underlag: Leigh System Inc Service Bulletin No 002A Leigh System Inc Service Bulletin No 004A Referens: FAA AD No 74-18-15 revision Bi-weekly listing 75-02.
1413 1414 1415 1416	Anmärkning: (LVA 1413 t o m 1416 upphävda)

1984-10-29