

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion/byte av "Tail Rotor Driveshaft (Thomas Couplings) Disk Assemblies"

GÄLLER: Agusta AB206A och AB206B helikoptrar enligt ENAC (Italienska luftfartsmyndigheten) Emergency Airworthiness Directive (EAD) 2007-324

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med bifogad ENAC EAD 2007-324. Refererad AD finns även tillgänglig på följande internetadress: http://www.enac-italia.it/pa_en/default.asp

TID FÖR ÅTGÄRD: I enlighet med den ENAC EAD 2007-324, men räknat från beslutsdatumet för denna LVD

UNDERLAG: ENAC EAD 2007-324

REFERENS: ENAC EAD 2007-324

BESLUTSDATUM: 19 september 2007

BESLUT: LS 2007-5378

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-415 21 00	011-415 22 50