

**TITEL:       Modifiering av parkeringsbromssystem**

**GÄLLER:**       SA226 och SA227 med modeller och S/N angivna i bifogad kopia av FAA AD 92-01-02.

**ÅTGÄRD:**

a) Utför åtgärder i enlighet med tillämpliga delar av Fairchild Aircraft Service Bulletin (SB) nr 227-32-017 och SB 226-32-049 båda daterade 14 november, 1984 och;

b) Flygplan utrustade med B.F. Goodrich bromsar P/N 2-1203-3 i enlighet med B.F. Goodrich Service Letter nr 1498 daterad 26 oktober, 1989.

**TID FÖR**  
**ÅTGÄRD:**       a) Inom 90 dagar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

b) Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, därefter i intervaller av 250 flygtimmar.

**UNDERLAG:**       Fairchild Service Bulletin (SB) nr 227-32-017 och SB 226-32-049 båda daterade 14 november, 1984 eller senare utgåvor.  
B.F. Goodrich Service Letter nr 1498 daterad 26 oktober, 1989 eller senare utgåva.

**REFERENS:**       FAA AD 92-01-02

**UTGIVNINGS-**  
**DATUM:**         1992-01-30

**LFS: 1992:2**