

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

Denna LVD har utfärdats för att omfatta de undantagna luftfartyg (enligt förordningen 216/2008 Annex II) som enligt BCL-M ska följa svenska luftvärdighetsdirektiv.

TITEL:	Inspektion av "Fuel Injection Servo"
GÄLLER:	Alla motorer med en Precision Airmotive LLC RSA-5 och RSA-10 serie "Fuel Injection Servo" i enlighet med FAA Airworthiness Directive (AD) 2008-08-14. Dessa delar finns installerade, men är ej begränsade till följande motorer: Lycoming Engines, Teledyne Continental Motors samt Superior Air Parts.
ÅTGÄRD:	Utför åtgärder i enlighet med bifogad FAA AD 2008-08-14. Refererad AD finns även tillgänglig på följande internetadress: www.airweb.faa.gov
TID FÖR ÅTGÄRD:	Utför åtgärder enligt FAA AD 2008-08-14, men med denna LVD:s beslutsdatum som utgångspunkt.
UNDERLAG:	Precision Airmotive LLC Mandatory Service Bulletin nr. PRS-107, rev. 1 eller senare revisioner.
REFERENS:	FAA AD 2008-08-14
BESLUTSDATUM:	20 augusti 2008
BESLUT:	LS 2008-4219

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-415 21 00	011-415 22 50