

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Ballonger
 VARMLUFTBALLONGER - 1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
1132	Varmluftballonger som för gasbrännarens manövrering är försedda med manöverventil typ RegO 7553 S-serien	<u>Införande av dubbla manöverventiler</u> Installera dubbla ventiler i system där brännaren manövreras av en enda Rego-ventil. Detta för att tillförsäkra matning till brännaren även om en ventil skulle gå sönder och fastna i stängt läge	Före 1976-06-01	<u>Underlag</u> The British Balloon and Airship Club, Mandatory Modification 1. <u>Referens</u> CAA Mandatory Modifications and Inspections Summary	
1133	Varmluftballonger där dumpningslinan går genom lintrissa och block	<u>Ändring av dumpningslinan</u> Installera ett stopp som förhindrar att dumpningslinans infästning till den öppningsbara sektionen kommer in i det block som linan löper genom.	Före 1976-06-01	<u>Underlag</u> The British Balloon and Airship Club, Mandatory Modification 2. <u>Referens</u> CAA Mandatory Modifications and Inspections Summary	
1134	Varmluftballonger försedda med bärlinor av galvaniserat stål	<u>Inspektion och utbyte av bärlinor</u> 1 Inspektera bärlinor av galvaniserat stål enligt pos 1 i angivet underlag. 2 Byt ut linor av galvaniserat stål mot linor av rostfritt stål enligt pos 3 i angivet underlag.	Efter 1976-05-15: 1 Före nästa flygning 2 För ballonger som är äldre än två år, före nästa flygning. För ballonger som är yngre än två år, innan två år uppnås eller förlängning av luftvärdigheten, vilket först inträffar.	<u>Underlag</u> The British Balloon and Airship Club, Mandatory Modification 3. <u>Referens</u> CAA Mandatory Modifications and Inspections Summary	
1135	Varmluftballonger där nödventilen är försedd med Velcro-band ("kardborreband").	<u>Inspektion av nödventil och utbyte av Velcro-band</u> 1 Inspektera nödventilen enligt angivet underlag. 2 Byt ut Velcro-banden för nödventilen.	Efter 1976-05-15: 1 Före varje flygning 2 Upprepat med intervall av högst 100 flygtimmar.	<u>Underlag</u> The British Balloon and Airship Club, Mandatory Modification 4. <u>Referens</u> CAA Mandatory Modification and Inspections Summary.	
					v g v

1976-04-21

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.