

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av roderlinor

GÄLLER: EMB 110 alla S/N.

ÅTGÄRD: Inspektera roderlinor för slitageskador, linspänning samt utför funktionsprov i enlighet med Maintenance Manual - Flight Controls section.

TID FÖR ÅTGÄRD: Om inte redan utfört i enlighet med CTA DDA, AD 82-09-08 R1, första gången inom 50 flygtimmar räknat från LVD:s utgivningsdatum därefter med 1200 flygtimmars intervall.

UNDERLAG: Embraer Service Bulletin 110-027-0064 rev 2' eller senare.

REFERENS: CTA DDA 82-09-08R2.

UTGIVNINGS-DATUM: 1989-08-31

LFS: 1989:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.