

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll och justering av noslandningställ

GÄLLER: Socata TB 20 och TB 21 med "nose landing gear lever adjusting screw" från s/n 1 till och med 701, s/n 707 och 709. Undantaget s/n 664 och 665.

ÅTGÄRD: Byt ut stoppskruvar och låsmuttrar samt utför erforderliga justeringar i enlighet med Socata Service Bulletin 46/1 och Maintenance Manual.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Socata TB Service Bulletin No. 46/1.

REFERENS: DGAC 89-108(A)R1.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.