

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bränslesystem

GÄLLER: Modell AA-5, AA-5A, AA-5B, GA-7.

ÅTGÄRD: Kontrollera bränslesystemet beträffande eventuella föroreningar från tätningssmedel.

Utför kontrollen i enlighet med Gulfstream Aerospace Corporation Service Bulletin No. 176 daterad 89-07-26 eller Service Bulletin ME22 daterad 89-07-26.

Om föroreningar förekommer skall bränslesystemet rengöras i enlighet med tillämplig Service Bulletin före nästa flygning.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Gulfstream Aerospace Corporation Service Bulletin No. 176 daterad 89-07-26, Service Bulletin ME22 daterad 89-07-26.

REFERENS: FAA AD 89-18-08

UTGIVNINGSDATUM: 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.