

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fallskärmskalott (Netmesh panel)

GÄLLER: GQ Parachutes, Ltd, Type 350 Parachute assemblies (P/N's MRI GQ 1277, MRI GQ 1304 och MRI GQ 1325), 850 Parachute assemblies (P/N's MRI GQ 1284, MRI GQ 1315 och MRI GQ 1330) och 4,8 m SAC Parachutes (P/N's MRI GQ 1308 och MRI GQ D 22918/2).

ÅTGÄRD: Utför test och eventuell åtgärd i enlighet med GQ Parachute Ltd. Service Bulletin (SB) No. 25-01 daterad January 18, 1989.

Anm: Beträffande åtgärd enligt detta LVD rekommenderas att kontakt tas med Olle Norrvi Air Safe, attention: Johan Zetterberg, tele 0760/89270, eller annan godkänd verkstad.

FAA AD note 89-13-03 är tidigare utskickad till behöriga flygverkstäder och fallskärmstekniker tillsammans med LfV brev L 1721/89-1210 daterat 1989-07-28.

TID FÖR ÅTGÄRD: Senast 1990-04-30.

UNDERLAG: GQ Parachute Ltd. Service Bulletin No. 25-01 daterad January 18, 1989.

REFERENS: FAA AD Note 89-13-03
GQ Parachute Ltd, Service Bulletin No. 25-01

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-02-01

LFS: 1990:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.