

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av elektriska systemet.**

GÄLLER: Fairchild

Model

Serie nummer

SA226-T	T201 t o m T275 och T277 t o m T291
SA226-T(B)	T(B)276 och T(B)292 t o m T(B)417
SA226-AT	AT001 t o m AT074
SA226-TC	TC201 t o m TC 419
SA227-TT	TT421 t o m TT541
SA227-AT	AT423 t o m AT695
SA227-AC	AC406, AC415, AC416, AC420 t o m AC705 och AC707 t o m AC733.

ÅTGÄRD: För att undvika oavsiktligt frångång av batteriskenans relä, vilket kan resultera i total effektförlust av flygplanets elektriska system med haveri som följd, utför följande:

1. Demontera åtkomstlucka från "J-Box" EP 11.
2. Lokalisera batteriskenans relä K40 och avlägsna dioden mellan anslutningsplintarna X1 och X2.
3. Installera åtkomstluckan för "J-Box" EP 11.
4. Med hjälp av "Battery Switches" verifiera att batterispänning erhålles i "LH Essential", "RH Essential" och "Nonessential" skenorna.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Fairchild Service Bulletin SA226-24-032 och SA227-24-013 båda utgivna 89-08-07 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 90-03-19 eller senare utgåva

UTGIVNINGS-
DATUM: 1990-03-22

LFS: 1990:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.