

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrosionskontroll - Fortsatt luftvärdighet för åldrande flygplan.

GÄLLER: Pilatus Britten-Norman BN-2 Islander, BN-2 Turbine Islander och BN-2A-MKIII Trislander.

ÅTGÄRD: För att säkerställa fortsatt luftvärdighet och undvika omfattande strukturskador orsakade av korrosion utför åtgärder enligt Pilatus Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.190.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar men ej senare än 1990-06-01.

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.190 daterad 1990-02-05 eller senare utgåva.

REFERENS: CAA AD 020-02-90.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-04-26

LFS: 1990:13

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.