


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN  
BROMMA 10, SVERIGE  
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSYA  
Komm.- CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

## LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 229  
30/1966  
2 november



- 229 Gäller: Flygplan, typ **MORANE-SAULNIER M.S. 880B och 885**  
med serienummer 1 t o m 204.
- Tid för åtgärd: Senast i samband med nästkommande 100-timmars tillsyn  
efter ikraftträdandet av denna LVA.
- Åtgärd: **MODIFIERING AV BRÄNSLEMÄTARE**  
För att säkerställa funktionen av bränslemätaren skall  
den modifieras - såvida detta inte gjorts tidigare -  
enligt följande.
- A. Senast vid ovan angiven tidpunkt skall kork-kulan  
i bränslemätaren bytas ut mot en kula, som har en  
något mindre diameter i enlighet med anvisningarna  
i S.E.E.M.S. Service Rallye No 26.
  - B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras  
till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA,  
skall vara modifierade enligt denna LVA.
- Datum för  
ikraftträdande: 14 november 1966.
- Referens: Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 64-8-8.
- Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nöd-  
vändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luft-  
värdighet.
- Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna  
anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och  
journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvis-  
nings nummer.