

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av bakre kroppsspant

GÄLLER: British Aerospace Chipmunk C1

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning enligt British Aerospace Technical News Sheet No 183.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 10 flygtimmar om ej redan utförts, därefter varje 50 flygtimmars intervall.

Avancerad flygning eller segelflygbogsering ej tillåten tills inspektionen är utförd.

UNDERLAG: British Aerospace Technical News Sheet No 183.

REFERENS: CAA AD 005-05-90 och LFV skrivelse L 9005-1126-31202 daterad 1990-05-10 och utsänd till ägare/brukare.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1990-06-21

LFS: 1990:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.