
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Kontroll av styrspakens handtag för sprickor**

GÄLLER: **British Aerospace Beagle Pup, serierna 1, 2 och 3**

ÅTGÄRD: **För att undvika sprickor i styrspakens handtag, utför åtgärder enligt British Aerospace Service Bulletin B121/95 eller senare utgåva**

TID FÖR
ÅTGÄRD: **Inom 15 flygtimmar och därefter i intervaller enligt British Aerospace Service Bulletin B121/95 eller senare utgåva**

UNDERLAG: **British Aerospace Service Bulletin B121/95 eller senare utgåva**

REFERENS: **CAA AD 010-05-90**

UTGIVNINGS-
DATUM: **1990-06-21**

LFS: 1990:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.