

ZLIN

233

Gäller:

Flygplan, typ ~~ZLIN Z 326~~ och ZLIN Z 526

Tid för åtgärd:

Se punkt A och B nedan.

Åtgärd:

ÄNDRING AV FARTMÄTARE OCH FLYGHANDBOK

För att uppfylla byggnadsbestämmelserna med avseende på högsta tillåten fart skall följande åtgärder vidtas.

- A. Ingen flygning får företas efter ikraftträdandet av denna LVA förrän fartmätarens röda indexmarkering för högsta tillåten fart har flyttats från 320 km/h till 284 km/h. Samtidigt skall på alla de ställen i flyghandboken där högsta tillåten fart är angiven till 320 km/h, detta värde ändras till 284 km/h.
- B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA, skall vara åtgärdade enligt punkt A. ovan.

Datum för
ikraftträdande:

30 november 1966.

Referens:

Tillverkarens, Moravan Tjeckoslovakien, Service
Bulletin No Z 326/39 och Z 526/1.