
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av anti-ice/deice-systemen

GÄLLER: MU-2, S/N 8 t o m 347 utom S/N 313 och 321, samt S/N 501 t o m 696 utom S/N 652 och 661

ÅTGÄRD: För att säkerställa funktionen av anti-ice/deice-systemen skall kontroll och reparation utföras i enlighet med Mitsubishi Service Bulletin No. 212A, daterad 25 april 1996.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar och därefter vid intervall av 100 flygtimmar, räknat från 1996-06-18

UNDERLAG: Mitsubishi Service Bulletin No. 212A, daterad 25 april 1996 eller senare utgåva

REFERENS: TCD-3393A-96

BESLUTS DATUM: 1996-05-29

LFS: 1996:37

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.