

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Installation av skydd för strömbrytare

GÄLLER: BN-2 Islander alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med Pilatus Britten-Norman Service Bulletin Nr BN-2/SB.202 och inför modifiering NB/M/1463.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Senast 1991-11-01

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin Nr BN-2/SB.202 eller senare utgåva.

REFERENS: CAA Airworthiness Directive 020-06-91.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1991-09-19

LFS: 1991:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.