

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / byte av fäste P/N 109-0402-27-11 för huvudrotorväxel

GÄLLER: A109A, A109A II och A109C t o m S/N 7618.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med Agusta Bollettino Tecnico nr 109-80 rev. B daterad 26 april 1991 eller senare utgåva.

Innan Part II av bulletinen har utförts skall operativ begränsning enligt skylt iakttagas.

TID FÖR ÅTGÄRD: Part I av nämnda Bollettino Tecnico före nästa flygning och därefter vid varje daglig tillsyn tills part II av nämnda Bollettino Tecnico är införd.

Part II av nämnda Bollettino Tecnico före 91-12-31 om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico nr 109-80 rev. B, daterad 26 april 1991.

REFERENS: RAI 91-202.

UTGIVNINGS-DATUM: 1991-09-26

LFS: 1991:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.