

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion/installation av batteri shunt

GÄLLER: Aerospatiale AS 355 E, F, F1 F2 och N med ett eller två SAFT 1606-1 batteri(er) installerad(e).

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med AEROSPATIALE Service Bulletin nr 01-32.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: AEROSPATIALE AS 355 Service Bulletin nr 01-32 eller senare utgåva.

REFERENS: DCAC 90-199-041(B)R1

UTGIVNINGSDATUM: 1992-01-30

LFS: 1992:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.