

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av höljets ovandel

GÄLLER: Thunder och Colt

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt "Thunder and Colt hot-air airship" Service Bulletin nr 3.

TID FÖR ÅTGÄRD:

1. Visuell inspektion före nästa flygning.
2. "Grab test" inom 10 flygtimmar eller vid nästa årliga inspektion vilket som först inträffar.

UNDERLAG: Thunder and Colt hot-air airship Service Bulletin nr 3.

REFERENS: CAA AD 004-10-92 (kopia bifogad).
Ägare informerad med telefax 8 oktober 1992.

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-10-22

LFS: 1992:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.