

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av utlösningshandtag

GÄLLER: First Technology and Safety (formellt Fire Fighting Enterprises (UK)) handbrandsläckare Halon 1211 och vattenglykol.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med Fire Fighting Enterprises (UK) Service Bulletin 26-108 daterad september 1992.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 6 månader räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Fire Fighting Enterprises (UK) Service Bulletin 26-108 daterad september 1992.

REFERENS: CAA AD 004-09-02

UTGIVNINGS-DATUM: 1993-01-28

LFS: 1993:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.