


LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 249
20/1967
23 augusti



249 Gäller: Flytväst, typ **PAN AVION PA-5**
Tid för åtgärd: Senast en månad efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: BYTE AV KOLSYREPATRON

För att förbättra ifrågavarande flytvästars bärförmåga skall befintlig 8 g kolsyrepatron P/N 2200-525-15 utbytas mot en 12 g kolsyrepatron P/N 2200-525-21 och dessutom skall en modifierad påfyllningsventil P/N 2200-538-8 införas.

Datum för
ikraftträdande: 30 augusti 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-18-4

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.