
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av bränsletankens nipplar

GÄLLER: Modellerna B90, C90 och C90A S/N LJ-489 t o m LJ-1318.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Beech Service Bulletin (SB) Nr 2475 daterad februari, 1993.

TID FÖR ÅTGÄRD: 150 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Beech Service Bulletin (SB) Nr 2475 daterad februari 1993 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 93-17-01

UTGIVNINGS-DATUM: 1993-09-30

LFS: 1993:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.