

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrosionskontroll av kopplingsbalk ("tie bar") för vingstöttor

GÄLLER: Alla DHC-3 "Otter"

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med de Havilland Service Bulletin Nr 3/37 daterad 8 januari 1982 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 2 månader och därefter i intervaller av 12 månader vid flygning i saltvattenmiljö eller 24 månader vid annan flygning, räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: de Havilland Service Bulletin Nr 3/37 daterad 8 januari 1982 eller senare utgåva.

REFERENS: CF-82-26R1

UTGIVNINGSDATUM: 1993-11-11

LFS: 1993:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.