

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av motorfundamentets infästningar

GÄLLER: R 3000 alla S/N t o m 164 undantaget S/N 101, 141, 151, 152 och 162.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Pierre ROBIN Airplanes SB Nr 132 Rev.1.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:**

1. Kontroll före nästa flygning.

2. Vid planerat underhåll och efter hård landing, noshjuls vibrationer eller vibrationer under flygning.

Punkt 1. och 2. räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Pierre ROBIN SB Nr 132 Rev. 1.

REFERENS: DGAC AD 93-180(A)R1.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1994-05-18

LFS: 1994:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.