

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fjäder i nosställets nedlåsningmekanism

GÄLLER: Embraer modell EMB 110 med nedlåsningmekanism P/N 14300, 14300-A, 14300-000-01 och 110-9410-02-08.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i EMBRAER S.B. Nr 110-32-0084 eller senare godkänd utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: EMBRAER S.B. Nr 110-32-0084 eller senare godkänd utgåva.

REFERENS: DAE AD 94-01-01

UTGIVNINGS-DATUM: 1994-03-24

LFS: 1994:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.