
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Införande av dräneringshål i höjdroderhorn

GÄLLER: T67 GRP serien.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Slingsby Aviation Service Bulletin Nr 52.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före den 31 juli 1994.

UNDERLAG: Slingsby Aviation Service Bulletin Nr 52.

REFERENS: CAA AD 01-05-94.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1994-07-14

LFS: 1994:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.