

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nosställets nedre armar

GÄLLER: SOCATA (MORANE SAULNIER och RALLYE) enligt följande typer
MS 880, -883, -885, -886, -887, -890, -892, -893, -894 och RALLYE
100S, -100ST, -110ST, -150T, -150ST, -150SV, -150SVS, -180T, -
180TS och 235E alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i SB RALLYE Nr 152-32 Rev 1.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Efter hård landning och noshjuls vibrationer (Shimmy).

UNDERLAG: SB RALLYE Nr 152-32 Rev 1.

REFERENS: DGAC AD 94-182(A) R1

UTGIVNINGS-
DATUM: 1995-10-06

LFS: 1995:48

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.