

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 257
29/1967
17 oktober



257 Gäller: Flygplan, typ **PIPER PA-22-135, -150, -160**
med serienummer 22-1 t o m 22-7642.

Tid för åtgärd: Senast inom 50 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: **INFÖRANDE AV VARNINGSSKYLT**

På grund av bränsleledningarnas dragning från högra bränsletanken kan bränsletillförseln till motorn tillfälligtvis upphöra under starten. Start med höger tank inkopplad får därför icke utföras, om tanken endast är fylld till en tredjedel eller mindre, d v s innehåller mindre än 23 liter bränsle.

Med anledning av detta skall, senast vid ovan angiven tidpunkt och i enlighet med anvisningarna i Piper Service Bulletin No 250, den högra bränslemätaren förses med en varningsskylt, som har följande text: "NO TAKEOFF ON RIGHT TANK WITH LESS THAN 1/3 TANK", eller motsvarande text på svenska språket.

Flygplan, som eventuellt endast har en bränslemätare, skall förses med samma skylt.

Datum för
ikraftträdande: 25 oktober 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-24-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.