

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av skarvdon för övervarvsgivare.

GÄLLER: ARRIEL 1A, 1A1 TU 13 ej införd;
ARRIEL 1A2, 1C, 1C1, 1C2, 1E, 1E2, 1K, 1K1, 1S, 1S1.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i TURBOMECA ARRIEL Service Bulletin 292-77-0194 daterad 28 september 1994 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Snarast men ej senare än 31 december 1994.

UNDERLAG: TURBOMECA ARRIEL Service Bulletin 292-77-0194 daterad 28 september 1994 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 94-218 (B)

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1994-10-27

LFS: 1994:38

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.