
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stjärtparti

GÄLLER: Beech modellerna C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35, P35, S35, V35, V35A och V35B.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder enligt FAA AD 94-20-04 R2.

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt FAA AD 94-20-04 R2.

UNDERLAG: FAA AD 94-20-04 R2. Refererad Airworthiness Directive finns tillgänglig på följande internetadress: <http://www2.faa.gov/> eller kan vid behov erhållas från Luftfartsinspektionen Norrköping, Underhålls & Produktionstekniska kontoret.

REFERENS: FAA AD 94-20-04 R2

BESLUTSDATUM: 18 juni 2003

LFS 2003:73

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Civilair Norrköping	62450