

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll / byte av nitar i fensprygel

GÄLLER: TB9, TB10 och TB200, S/N 1 t o m 1609.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i SOCATA TB SB nr 10.083.55.

TID FÖR
ÅTGÄRD: A) Lösa nitar skall ersättas inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.
B) Ej lösa nitar skall ersättas senast den 31 december 1995.

UNDERLAG: SOCATA TB SB nr 10.083.55.

REFERENS: DGAC AD 94-248(A)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1994-12-22

LFS: 1994:46

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.