

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Lista av Mandatory Bulletins

GÄLLER: Moravan Z 242L

ÅTGÄRD: Följande Mandatory Bulletins gäller som luftvärdighetsdirektiv LVD Nr 2597:

No: Z 242 / 1, Issued: 14.8.1992. Models affected: all Z 242L
Subject: Changes in accompanying technical documentation

No: Z 242L/ 2. Issued: 20.10.1992. Models affected: all Z 242L.
Subject: Determination of the permitted aerobatic operation life range and precision of the wing main attachment inspection

No: Z 242L/03. Issued: 16. 4.1993. Models affected: S/N 0541, 0651, 0652, 0653.
Subject: Change of the tachometer colour marking.

No: Z 242L/ 4. Issued: 30. 4.1993. Models affected: up to S/N 0659.
Subject: Replacing the sleeves on the rear exhaust RH.

No: Z 242 / 5. Issued: 26. 7.1993. Models affected: up to S/N 0659.
Subject: Engine Control (telex).

Vid införandet i luftfartygsdokumenten ange LVD 2597 och aktuellt service bulletinnummer

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** --

UNDERLAG: Listade Mandatory Bulletins

REFERENS: Moravan list of effective Mandatory Bulletins for the Z 242L aircraft, daterad 27 januari 1995. Några av de övriga listade bulletinerna har tidigare bildat underlag för LVD.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1995-03-02

LFS: 1995:11

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.