
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av klaffsystemets manöverkablar

GÄLLER: Engelsk tillverkade C1 Chipmunk.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i British Aerospace Technical News Sheet (TNS) CT (C1) nr 184, utgåva 2.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar eller 3 månader vilket som först inträffar räknat från utgivningsdatum av TNS, därefter årligen eller efter 150 flygtimmar vilket som först inträffar.

UNDERLAG: British Aerospace Technical News Sheet (TNS) CT (C1) nr 184, utgåva 2.

REFERENS: CAA AD 001-03-95

UTGIVNINGS-
DATUM: 1995-05-04

LFS: 1995:28

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.