

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av kablage för markströmsuttag

GÄLLER: DR 400, alla typer utom DR 400 RP, S/N 1 t.o.m 2286.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder i enlighet med SB ROBIN nr. 140-R1.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före flygning.

UNDERLAG: SB ROBIN nr. 140-R1 daterad den 6 november 1995 eller senare utgåva.

REFERENS: DGAC AD 95-083 (A)R1

BESLUTS-
DATUM: 1996-01-12

LFS: 1996:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.