
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av avgassamlare

GÄLLER: Alla Z 242L t.o.m S/N 0676

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Moravan Mandatory Service Bulletin Z 242L/15a

TID FÖR ÅTGÄRD: Före flygning, därefter inom 25 flygtimmar och sedan i intervaller av 50 flygtimmar

UNDERLAG: Moravan Mandatory Service Bulletin Z 242L/15a daterad 20 april 1995 eller senare utgåva

REFERENS: Moravan Mandatory Service Bulletin Z 242L/15a

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-06-08

LFS: 1995:34

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.