

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickinspektion av vingens huvudbalksinfästning till flygplankroppen

GÄLLER: Beagle B121 Serie 2 och 3.

ÅTGÄRD: Eddy currentinspektion i enlighet med Jetstream Aircraft Alert Service Bulletin B121/100.

TID FÖR ÅTGÄRD: I enlighet med Jetstream Aircraft Alert Service Bulletin B121/100.

UNDERLAG: Jetstream Aircraft Alert Service Bulletin B121/100.

REFERENS: CAA AD 007-01-95.

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-07-06

LFS: 1995:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.