

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fäste för motor och bränslekontroll kablar ("swivel unit")

GÄLLER: Pilatus Britten-Norman BN2 Islander och BN2A Mk III Trislander

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Pilatus Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.218.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa 100 timmars tillsyn.

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.218.

REFERENS: CAA AD 009-05-95

UTGIVNINGS-DATUM: 1995-09-07

LFS: 1995: 1995:43

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.