
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av kablage för startmotor**

GÄLLER: **T67B, T67C, T67M, T67M-Mk II och T67M200.**

ÅTGÄRD: **Utför åtgärder angivna i Slingsby Aviation Modification Bulletin M571.**

TID FÖR
ÅTGÄRD: **Före eller vid nästa 100 timmars tillsyn.**

UNDERLAG: **Slingsby Aviation Modification Bulletin M571.**

REFERENS: **CAA AD 002-10-95.**

BESLUTS
DATUM: **1996-01-12**

LFS: 1996:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.