

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av stjärtbom vid stjärtrotorväxelns infästning

GÄLLER: Alla Agusta Bell A.B. 206A och A.B. 206B med installerad stjärtrotornav P/N 206-011-810 alla strecknummer.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Agusta Bollettino Tecnico 206-172 revision B daterad 8 mars 1996 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: I enlighet med Agusta Bollettino Tecnico 206-172 revision B.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico 206-172 revision B daterad 8 mars 1996 eller senare utgåva.

REFERENS: RAI AD 96-193.

BESLUTS DATUM: 1996-10-18

LFS: 1996:61

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.