
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av linor för styrsystem

GÄLLER: Alla P68 serierna

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Partenavia Service Bulletins 75 rev 3, daterad 13 maj 1996 eller senare utgåva

TID FÖR ÅTGÄRD: Enligt Partenavia Service Bulletin 75 rev.3

UNDERLAG: Partenavia Service Bulletin 75 rev.3 daterad 13 maj 1996 eller senare utgåva

REFERENS: RAI AD 96-337, kopia bifogad

BESLUTS DATUM: 1996-12-18

LFS: 1996:75

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

Bilaga till LVD Nr 2747

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
96-337
del 19/11/96

Pag. 1 di 2

SOGGETTO-OGGETTO:

Velivoli Partenavia serie P68 / Cavi comandi di volo.

Rev.02 della 89-070

P.A. Ripetitiva: SI

RIFERIMENTI

- Documentazione della Ditta Costruttrice:

PARTENAVIA SPA Bollettino di Servizio 75 Rev.1 19/01/1989

PARTENAVIA SPA Bollettino di Servizio 75 Rev.3 13/05/1996

PARTENAVIA SPA Istruzione di Servizio 56 19/06/1996

PARTENAVIA SPA Bollettino di Servizio 95 15/05/1996

- Prescrizioni Estere:

! DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 27 dicembre 1996

! SCADENZA:

! Come indicato nel Bollettino Tecnico a riferimento, a partire dall'ultima ispezione eseguita in accordo con la PA 92-089, se non già eseguito.

APPLICABILITA':

! Velivoli Partenavia della serie P68.

DESCRIZIONE:

! Allo scopo di individuare possibili strefolamenti sui cavi dei comandi di volo si prescrive l'esecuzione di quanto previsto nel Bollettino di Servizio 75, rev. 3, in accordo con le procedure in esso riportate, entro la scadenza sopraindicata.

! La presente PA annulla e sostituisce la PA 92-089, datata 18 febbraio 1992.

Segue traduzione in inglese.

English Translation:

! In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original text.

AIRWORTHINESS DIRECTIVE 96-337, dated 19 November 1996.

! EFFECTIVE DATE: 27 December 1996

APPLICABILITY:

! All Partenavia P68 series airplanes.

! COMPLIANCE:

! As specified in the referenced Service Bulletin, as of the last inspection carried out in accordance with AD 92-089.

REFERENCE:

! - Partenavia Service Bulletin 75, rev.1, dated 19 January 1989.


! - Partenavia Service Bulletin 75, rev.3, dated 13 May 1996

! - Partenavia Service Bulletin 95, dated 15 May 1996

! - Partenavia Service Instruction 56, dated 19 June 1996

DESCRIPTION:

! To detect possible fraying on cables of flight controls carry out the inspections called for by Partenavia Service Bulletins 75, rev.3, in accordance with the proce-



REGISTRO
AERONAUTICO
ITALIANO

PRESCRIZIONE DI
AERONAVIGABILITA'

Prescrizione
96-337
del 19/11/96

Pag. 2 di 2

! dures in there specified, within the terms set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

! This AD cancels and substitutes RAI AD 92-089, dated 18 February 1992.

----- FINE -----

IL CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.

La effettuazione della PRESCRIZIONE DI AERONAVIGABILITA' deve essere annotata - a cura dell'Esercente - sui libretti dell'aeromobile, del motore o dell'elica.