

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 275
26 januari 1968



X 275 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206 A

A Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd: INSPEKTION och MODIFIERING AV HÄVARM I LÄNGD- och TVÄRSTYRSYSTEM

Hävarm 206-001-339-11, som ingår i de helikoptrar, vilka levererats med manöverorgan för endast en förare, skall inspekteras och modifieras enligt nedan.

Anm: Berörd hävarm är ej monterad i helikoptrar med dk-utrustning.

A Inom 5 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA skall nämnd hävarm inspekteras beträffande montering och utförande enligt AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-2.

B Inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA skall ett skydd införas över berörd hävarm enligt under punkt A ovan nämnd Bulletin.

Datum för
ikraftträdande: 6 februari 1968.

Referens: AGUSTA BELL Bollettino Tecnico No BT 206-2.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.