
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Införande av Mod NB/M/1577 i huvudställets infästningsbultar

GÄLLER: BN-2, BN-2A, BN2B och BN-2T Islander.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i Pilatur Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.231.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 landningar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin BN-2/SB.231.

REFERENS: CAA AD 008-10-96.

BESLUTSDATUM: 1997-02-14

LFS 1997:11

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450