



LUFTFARTSVERKET

Luftfartsinspektionen

**LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV
(LVD)**

A. Helikopter
Bell Helikopter Textron
Canada
LVD Nr 2785

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Kontroll av stjärtrotordrivning**

GÄLLER: BELL modell 407 S/N 53000, 53002 t o m 53065, 53067 och 53069 t o m 53075.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i BHTC Alert Service Bulletin (ASB) No 407-97-7 daterad den 27 februari 1997 eller senare revision.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa planerat underhåll men ej senare än den 1 september 1997 om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: BHTC Alert Service Bulletin (ASB) No 407-97-7 daterad den 27 februari 1997 eller senare utgåva.

REFERENS: CF-97-08, utgiven den 30 maj 1997.

BESLUTSDATUM: 1997-06-25

LFS 1997:31

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450